

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000153 | Tarih: 05.12.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)

Lokasyon: Kadıköy/İzmir | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-A

Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-35782

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		747,02	2.241,06
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 2.241,06

KDV (%20): 448,21

Genel Toplam: 2.689,27

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis kayıtları için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar