

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000154 | Tarih: 07.09.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)

Lokasyon: Çankaya/Gaziantep | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-A

Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-82502

Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		944,99	1.417,49
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.417,49

KDV (%20): 283,50

Genel Toplam: 1.700,99

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar