

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000155 | Tarih: 13.04.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Çankaya/Kocaeli | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-B
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-37106
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		812,74	4.876,44
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 4.876,44

KDV (%20): 975,29

Genel Toplam: 5.851,73