

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000156 | Tarih: 17.04.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Bursa | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-10107
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		829,38	3.317,52
Kayış	1	1.088,59	1.088,59

Ara Toplam: 4.406,11

KDV (%20): 881,22

Genel Toplam: 5.287,33