

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000157 | Tarih: 06.09.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Ankara | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-63223
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		937,98	937,98
Rulman Seti	1	1.381,90	1.381,90
Kayış	1	998,28	998,28
Termostat	1	1.598,82	1.598,82

Ara Toplam: 4.916,98

KDV (%20): 983,40

Genel Toplam: 5.900,38