

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000159 | Tarih: 04.02.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)

Lokasyon: Nilüfer/Kocaeli | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-32389

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		786,16	1.572,32
Termostat	1	880,80	880,80
Kayış	1	1.038,28	1.038,28

Ara Toplam: 3.491,40

KDV (%20): 698,28

Genel Toplam: 4.189,68