

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000160 | Tarih: 01.10.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Orta | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Şişli/Konya | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-87367
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		914,05	2.742,15
Filtre	1	398,96	398,96
Termostat	2	829,79	1.659,58
Rulman Seti	2	668,64	1.337,28

Ara Toplam: 6.137,97

KDV (%20): 1.227,59

Genel Toplam: 7.365,56