

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000162 | Tarih: 11.09.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Selçuklu/İzmir | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-32400
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		554,66	1.386,65
Filtre	2	330,10	660,20
Termostat	1	425,31	425,31
Termostat	1	778,78	778,78

Ara Toplam: 3.250,94

KDV (%20): 650,19

Genel Toplam: 3.901,13