

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000164 | Tarih: 17.02.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Adana | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-88176
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		740,55	1.481,10
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.481,10

KDV (%20): 296,22

Genel Toplam: 1.777,32