

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000165 | Tarih: 04.04.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Kadıköy/Samsun | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-1

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-95672

Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		1.108,64	2.771,60
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 2.771,60

KDV (%20): 554,32

Genel Toplam: 3.325,92