

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000167 | Tarih: 18.12.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Şehitkamil/Samsun | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-51343
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		585,60	3.513,60
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 3.513,60

KDV (%20): 702,72

Genel Toplam: 4.216,32