

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000168 | Tarih: 31.01.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Orta | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Seyhan/Antalya | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-49790
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		617,13	1.851,39
Sensör	1	692,78	692,78
Kayış	1	643,79	643,79
Hidrolik Hortum	1	4.096,13	4.096,13

Ara Toplam: 7.284,09

KDV (%20): 1.456,82

Genel Toplam: 8.740,91