

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000170 | Tarih: 19.10.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Çankaya/Gaziantep | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-52072
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		888,34	1.332,51
Kayış	1	453,94	453,94
Sensör	1	1.312,16	1.312,16

Ara Toplam: 3.098,61

KDV (%20): 619,72

Genel Toplam: 3.718,33

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar