

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000171 | Tarih: 09.03.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Nilüfer/İstanbul | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-57614
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		790,58	1.976,45
Hidrolik Hortum	1	3.399,93	3.399,93
Rulman Seti	1	795,78	795,78

Ara Toplam: 6.172,16

KDV (%20): 1.234,43

Genel Toplam: 7.406,59