

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000175 | Tarih: 04.05.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Karşıyaka/Bursa | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-21484
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		894,37	1.341,56
Termostat	1	1.781,71	1.781,71
Kayış	1	1.195,00	1.195,00
Kayış	1	1.277,52	1.277,52

Ara Toplam: 5.595,79

KDV (%20): 1.119,16

Genel Toplam: 6.714,95