

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000178 | Tarih: 27.03.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Kritik | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Seyhan/Samsun | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-28043
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		788,89	4.733,34
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 4.733,34

KDV (%20): 946,67

Genel Toplam: 5.680,01