

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000179 | Tarih: 02.12.2024 | Durum: Kapatıldı

Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Karşıyaka/Ankara | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-1

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-30955

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		994,59	1.491,88
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.491,88

KDV (%20): 298,38

Genel Toplam: 1.790,26