

# NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000181 | Tarih: 22.08.2025 | Durum: Kapatıldı  
Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)  
Lokasyon: Çankaya/Bursa | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-A  
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-76137  
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

## Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

## Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

## Maliyet Özeti

| Kalem              | Miktar | Birim Fiyat | Tutar    |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| İşçilik (6.0 saat) |        | 1.077,10    | 6.462,60 |
| Kayış              | 1      | 1.040,67    | 1.040,67 |
| Filtre             | 1      | 204,84      | 204,84   |

Ara Toplam: 7.708,11

KDV (%20): 1.541,62

**Genel Toplam: 9.249,73**