

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000182 | Tarih: 30.04.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Şişli/Antalya | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-C
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-41896
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		967,56	967,56
Termostat	1	1.597,82	1.597,82
Rulman Seti	1	403,40	403,40

Ara Toplam: 2.968,78

KDV (%20): 593,76

Genel Toplam: 3.562,54