

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000184 | Tarih: 27.12.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Şehitkamil/Bursa | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-A
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-81375
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		924,65	1.849,30
Hidrolik Hortum	1	1.092,22	1.092,22
Sensör	2	2.140,82	4.281,64

Ara Toplam: 7.223,16

KDV (%20): 1.444,63

Genel Toplam: 8.667,79