

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000188 | Tarih: 04.10.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Beşiktaş/Konya | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-87591
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		758,82	2.276,46
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 2.276,46

KDV (%20): 455,29

Genel Toplam: 2.731,75