

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000191 | Tarih: 15.08.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Çankaya/Bursa | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-68917

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		988,10	1.482,15
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.482,15

KDV (%20): 296,43

Genel Toplam: 1.778,58