

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000192 | Tarih: 09.07.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Şişli/Gaziantep | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-B
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-44669
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		941,41	941,41
Kayış	1	972,33	972,33

Ara Toplam: 1.913,74

KDV (%20): 382,75

Genel Toplam: 2.296,49