

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000197 | Tarih: 17.04.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Şehitkamil/Bursa | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A

Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-14536

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		531,87	531,87
Termostat	1	1.440,54	1.440,54
Hidrolik Hortum	1	3.027,29	3.027,29
Hidrolik Hortum	1	1.431,17	1.431,17

Ara Toplam: 6.430,87

KDV (%20): 1.286,17

Genel Toplam: 7.717,04