

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000198 | Tarih: 21.02.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Yüksek | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Seyhan/Ankara | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-81717
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		642,63	1.606,58
Hidrolik Hortum	1	4.143,05	4.143,05

Ara Toplam: 5.749,63

KDV (%20): 1.149,93

Genel Toplam: 6.899,56