

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000199 | Tarih: 04.01.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Beşiktaş/İzmir | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-54868
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		1.016,50	2.033,00
Rulman Seti	1	1.079,18	1.079,18

Ara Toplam: 3.112,18

KDV (%20): 622,44

Genel Toplam: 3.734,62