

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000203 | Tarih: 23.03.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Kadıköy/Antalya | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-79348
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		919,00	3.676,00
Sensör	1	1.057,20	1.057,20

Ara Toplam: 4.733,20

KDV (%20): 946,64

Genel Toplam: 5.679,84