

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000204 | Tarih: 10.06.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Kritik | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Çankaya/Ankara | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-51754
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		985,81	1.478,71
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.478,71

KDV (%20): 295,74

Genel Toplam: 1.774,45