

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000205 | Tarih: 31.05.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Nilüfer/İstanbul | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-A

Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-38548

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		861,41	861,41
Kayış	1	1.118,15	1.118,15
Hidrolik Hortum	2	1.613,53	3.227,06
Filtre	1	151,51	151,51

Ara Toplam: 5.358,13

KDV (%20): 1.071,63

Genel Toplam: 6.429,76