

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000206 | Tarih: 24.01.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Beşiktaş/Samsun | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-40814
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		1.006,62	2.516,55
Rulman Seti	1	835,26	835,26
Termostat	1	820,28	820,28
Filtre	2	366,01	732,02

Ara Toplam: 4.904,11

KDV (%20): 980,82

Genel Toplam: 5.884,93