

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000207 | Tarih: 03.09.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Selçuklu/Samsun | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-B

Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-66958

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		511,86	1.279,65
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.279,65

KDV (%20): 255,93

Genel Toplam: 1.535,58