

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000208 | Tarih: 22.09.2024 | Durum: Açık
Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Adana | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-29671
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		1.085,90	6.515,40
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 6.515,40

KDV (%20): 1.303,08

Genel Toplam: 7.818,48