

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000209 | Tarih: 26.02.2025 | Durum: Açık
Öncelik: Yüksek | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Kadıköy/Kocaeli | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-85334
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		655,00	2.620,00
Hidrolik Hortum	2	1.304,12	2.608,24
Filtre	1	176,35	176,35
Kayış	1	1.269,36	1.269,36

Ara Toplam: 6.673,95

KDV (%20): 1.334,79

Genel Toplam: 8.008,74