

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000211 | Tarih: 02.01.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Bursa | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-B
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-55146
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		515,39	1.030,78
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.030,78

KDV (%20): 206,16

Genel Toplam: 1.236,94