

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000213 | Tarih: 05.09.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Şişli/Gaziantep | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-21761
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		1.001,26	3.003,78
Filtre	1	190,31	190,31
Filtre	1	575,93	575,93
Rulman Seti	1	364,41	364,41

Ara Toplam: 4.134,43

KDV (%20): 826,89

Genel Toplam: 4.961,32