

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000215 | Tarih: 02.10.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Karşıyaka/Bursa | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-B
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-40785
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		1.199,38	2.998,45
Kayış	1	1.132,55	1.132,55

Ara Toplam: 4.131,00

KDV (%20): 826,20

Genel Toplam: 4.957,20