

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000216 | Tarih: 05.06.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Kocaeli | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-30007
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		1.109,49	3.328,47
Termostat	2	1.114,89	2.229,78
Sensör	1	1.446,61	1.446,61
Filtre	1	410,18	410,18

Ara Toplam: 7.415,04

KDV (%20): 1.483,01

Genel Toplam: 8.898,05