

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000218 | Tarih: 10.12.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Yüksek | SLA: Orta (24 saat)

Lokasyon: Karşıyaka/Kocaeli | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C

Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-56781

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		944,94	2.362,35
Sensör	1	2.032,83	2.032,83
Filtre	2	498,35	996,70

Ara Toplam: 5.391,88

KDV (%20): 1.078,38

Genel Toplam: 6.470,26

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar