

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000221 | Tarih: 01.04.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Kadıköy/Antalya | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-B
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-72238
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		967,39	5.804,34
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 5.804,34

KDV (%20): 1.160,87

Genel Toplam: 6.965,21