

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000224 | Tarih: 12.05.2024 | Durum: Açık
Öncelik: Kritik | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Şehitkamil/Bursa | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-73061
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		813,87	1.220,81
Filtre	2	545,24	1.090,48

Ara Toplam: 2.311,29

KDV (%20): 462,26

Genel Toplam: 2.773,55