

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000225 | Tarih: 16.07.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Kritik | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Nilüfer/Adana | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-11930
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		1.048,80	1.573,20
Kayış	2	1.360,41	2.720,82

Ara Toplam: 4.294,02

KDV (%20): 858,80

Genel Toplam: 5.152,82

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis amaçlı değildir. - Teknik Operasyonlar