

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000227 | Tarih: 28.04.2024 | Durum: Kapatıldı

Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Karşıyaka/Kocaeli | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-1

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-10578

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		722,98	1.084,47
Kayış	1	1.233,39	1.233,39
Rulman Seti	1	1.125,00	1.125,00

Ara Toplam: 3.442,86

KDV (%20): 688,57

Genel Toplam: 4.131,43