

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000228 | Tarih: 08.03.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Kadıköy/Bursa | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-C
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-65716
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		621,47	3.728,82
Filtre	1	560,22	560,22

Ara Toplam: 4.289,04

KDV (%20): 857,81

Genel Toplam: 5.146,85