

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000229 | Tarih: 24.10.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Çankaya/Kocaeli | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-40496
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		694,39	694,39
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 694,39

KDV (%20): 138,88

Genel Toplam: 833,27