

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000230 | Tarih: 01.06.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Samsun | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-C
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-42346
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		859,51	1.289,26
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.289,26

KDV (%20): 257,85

Genel Toplam: 1.547,11