

# NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000233 | Tarih: 10.04.2024 | Durum: Kapatıldı  
Öncelik: Yüksek | SLA: Yüksek (8 saat)  
Lokasyon: Nilüfer/Konya | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-B  
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-12090  
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

## Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

## Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

## Maliyet Özeti

| Kalem              | Miktar | Birim Fiyat | Tutar    |
|--------------------|--------|-------------|----------|
| İşçilik (6.0 saat) |        | 504,67      | 3.028,02 |
| Termostat          | 1      | 1.387,95    | 1.387,95 |
| Rulman Seti        | 1      | 829,15      | 829,15   |

Ara Toplam: 5.245,12

KDV (%20): 1.049,02

**Genel Toplam: 6.294,14**