

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000237 | Tarih: 15.07.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Adana | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-75561
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		641,02	1.282,04
Filtre	1	258,56	258,56
Termostat	1	606,03	606,03
Kayış	2	531,06	1.062,12

Ara Toplam: 3.208,75

KDV (%20): 641,75

Genel Toplam: 3.850,50