

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000238 | Tarih: 02.03.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Şişli/İzmir | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-23948
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		1.115,26	4.461,04
Termostat	1	1.756,20	1.756,20
Filtre	2	223,97	447,94
Sensör	1	1.733,58	1.733,58

Ara Toplam: 8.398,76

KDV (%20): 1.679,75

Genel Toplam: 10.078,51