

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000239 | Tarih: 20.07.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)

Lokasyon: Kadıköy/Bursa | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-B

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-65683

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		1.054,85	6.329,10
Filtre	1	486,09	486,09

Ara Toplam: 6.815,19

KDV (%20): 1.363,04

Genel Toplam: 8.178,23

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar