

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000240 | Tarih: 22.05.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Kadıköy/Ankara | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-19365
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		1.054,67	1.582,01
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.582,01

KDV (%20): 316,40

Genel Toplam: 1.898,41